

Ergänzende Informationen zu
8305-0019, Ausgabe 8 vom 01.02.2002
Popeline-Futterstoff

Normative Verweisungen und Punkt 2.3.5 Maßänderung

Streiche: DIN EN 25077 Bestimmung der Maßänderung beim Waschen und Trocknen

Setze: DIN EN ISO 5077 Textilien - Bestimmung der Maßänderung beim Waschen und Trocknen

Normative Verweisungen und Punkt 3.2 Gütesicherung

Streiche: AQAP 130 NATO-Qualitätsanforderungen für Qualitätsprüfung

Setze: AQAP 2110 NATO-Qualitätssicherungsanforderungen für Entwicklung, Konstruktion und Produktion

Bezugsquellen

Streiche: komplett

Setze: TL A-0101